


## Примеры установки насосов



## График износостойкости Somedur

Относительный объемный износ различных материалов, принимаем износ PE-UHMW1000 за 100. ISO 15527 по методу испытания на абразивный износ в абразивной смеси.

